
X=-0.0012
Y=0.5561
Z=0.0000
X=0.6400
Y=0.6324
Z=0.0000
X=1.2800
Y=0.7136
Z=0.0000
X=1.9200
Y=0.7803
Z=0.0000
X=2.5600
Y=0.8344
Z=0.0000
X=3.2000
Y=0.8778
Z=0.0000
X=3.8400
Y=0.9071
Z=0.0000
X=4.4800
Y=0.9223
Z=0.0000
X=5.1200
Y=0.9281
Z=0.0000
X=5.7600
Y=0.9276
Z=0.0000
X=6.4057
Y=0.9277
Z=0.0000
X=0.0009
Y=0.1337
Z=0.0000
X=0.6400
Y=0.0502
Z=0.0000
X=1.2800
Y=-0.0099
Z=0.0000
X=1.9200
Y=-0.0817
Z=0.0000
X=2.5600
Y=-0.1393
Z=0.0000
X=3.2000
Y=-0.1347
Z=0.0000
X=3.8400
Y=-0.0715
Z=0.0000
X=4.4800
Y=0.0090
Z=0.0000
X=5.1200
Y=0.1019
Z=0.0000
X=5.7600
Y=0.2350
Z=0.0000
X=6.2638
Y=0.6000
Z=0.0000
X=-0.0000
Y=0.0679
Z=0.0000
X=0.2472
Y=-0.0008
Z=0.0000
X=0.6400
Y=-0.0985
Z=0.0000
X=1.2800
Y=-0.2389
Z=0.0000
X=1.9200
Y=-0.3420
Z=0.0000
X=2.5600
Y=-0.4082
Z=0.0000
X=3.2000
Y=-0.4204
Z=0.0000
X=3.8400
Y=-0.3851
Z=0.0000
X=4.4800
Y=-0.3170
Z=0.0000
X=5.1200
Y=-0.2086
Z=0.0000
X=5.7600
Y=-0.0400
Z=0.0000
X=6.1202
Y=0.3177
Z=0.0000
X=6.0517
Y=0.2084
Z=0.0000
X=5.9672
Y=0.1111
Z=0.0000
X=5.8712
Y=0.0251
Z=0.0000
X=0.0271
Y=0.0000
Z=0.0000
X=0.0271
Y=-0.3147
Z=0.0000
X=0.0314
Y=-0.8068
Z=0.0000
X=0.0356
Y=-0.8330
Z=0.0000
X=0.0807
Y=-0.9411
Z=0.0000
X=0.0965
Y=-0.9979
Z=0.0000
X=0.0946
Y=-1.0387
Z=0.0000
X=2.4321
Y=-0.2834
Z=0.0000
X=2.4289
Y=-1.0883
Z=0.0000
X=2.4589
Y=-1.1184
Z=0.0000
X=3.9669
Y=-0.2246
Z=0.0000
X=3.7003
Y=-1.1200
Z=0.0000
X=3.7488
Y=-1.0823
Z=0.0000
X=-0.0000
Y=-1.1000
Z=0.0000
X=0.0193
Y=-1.1009
Z=0.0000
X=0.0415
Y=-1.0992
Z=0.0000
X=0.0737
Y=-1.0839
Z=0.0000
X=-0.0000
Y=0.4438
Z=0.0000
X=0.6400
Y=0.6777
Z=0.0000
X=1.2800
Y=0.8720
Z=0.0000
X=1.9200
Y=1.0234
Z=0.0000
X=2.5600
Y=1.1016
Z=0.0000
X=3.2000
Y=1.1047
Z=0.0000
X=3.8400
Y=1.0380
Z=0.0000
X=4.4800
Y=0.8888
Z=0.0000
X=5.1200
Y=0.6667
Z=0.0000
X=5.7600
Y=0.3814
Z=0.0000
X=6.3509
Y=0.0724
Z=0.0000
X=-0.0000
Y=0.3846
Z=0.0000
X=0.6400
Y=0.6015
Z=0.0000
X=1.2800
Y=0.7866
Z=0.0000
X=1.9200
Y=0.9248
Z=0.0000
X=2.5600
Y=0.9906
Z=0.0000
X=3.2000
Y=0.9775
Z=0.0000
X=3.8400
Y=0.8824
Z=0.0000
X=4.4800
Y=0.7005
Z=0.0000
X=5.1200
Y=0.4664
Z=0.0000
X=5.7600
Y=0.1908
Z=0.0000
X=6.0857
Y=0.0402
Z=0.0000