

## Installation connecteur ZEBRA sur NAVMAN 3100 DEPTH ou SPEED

Une fois l'appareil ouvert :

1. enlever vieille nappe entre carte-mère et LCD
2. nettoyer les bandes de contacts à l'acétone + coton-tige : aucune trace de colle résiduelle
3. encocher la plaque blanche pour laisser passer le ZEBRA (selon besoins) comme indiqué Fig.1.

Figure 1: le LCD, la plaque blanche et le ZEBRA, prêts à être installés sur carte-mère






Figure 2



Éventuellement, faire une encoche dans l'isolant intérieur du ZEBRA, comme indiqué ci-contre, pour éviter de trop encocher la plaque blanche (lame cutter neuve ou lame rasoir neuve + réglet métal)

Figure 3




Assemblage effectué :

Le ZEBRA est inséré une fois le LCD réinstallé : il doit être en légère compression entre les contacts de la carte-mère et du LCD.

Ainsi, il tient tout seul et pour longtemps.

Figures 4 et 5 : vues du montage, avec encoches plaque blanche et ZEBRA



L'encoche de la plaque blanche doit être assez large et assez profonde pour permettre d'installer le ZEBRA, qui peut être lui-même encoché sur l'isolant intérieur.

