



TARIF REVISION RADEAU PLASTIMO (REVISE TOUS LES TROIS ANS*) EN EUROS
Tarif TTC valable 5 mois à partir du 01/01/2015 (Tva 20%) - révisable à tout moment sans préavis

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption (**coût de la reprise et de la destruction de la pyrotechnie inclus**) et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, filin et drisse de percussion, bouchon container, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

TYPE DE RADEAU	Références radeaux	REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE									TARIF TTC (€)	
		Pyrotechnie (Reprise et destruction incluses)	Comprimés	Batons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau	sans bouteille	avec bouteille**
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	x	x	x	x	x	x				411	527
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	x	x	x	x	x	x				442	557
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	x	x	x	x	x	x				472	587
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162	x	x		x	x	x				462	577
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381	x	x		x	x	x				492	607
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383	x	x		x	x	x				522	637
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385	x	x		x	x	x				552	667
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	x	x		x	x	x				582	697
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176	x	x		x	x	x	x	x	x	582	697
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389	x	x		x	x	x	x	x	x	632	748
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391	x	x		x	x	x	x	x	x	683	798
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393	x	x		x	x	x	x	x	x	743	858
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	x	x		x	x	x	x	x	x	796	911

											Révision avec bouteille valable 5 ans ***	Révision avec bouteille valable 10 ans** sans réépreuve	Révision avec bouteille valable 10 ans** à réépreuve
CL V 6P	16230 - 16231	x			x		x				442	442	521
CL II 6P <24H	16232 - 16234	x	x	x	x	x	x	x			512	512	628
CL II 8P <24H	16236 - 16237	x	x	x	x	x	x	x			542	542	658
CL II 10P <24H	16256 - 16257	x	x	x	x	x	x	x			572	572	689
CL II 6P >24H	16233 - 16235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	578	578	693
CL II 8P >24H	16239 - 16242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	629	629	744
CL II 10P >24H	16258 - 16259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	689	689	804

Tarif applicable en France Métropolitaine sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières

* la périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales.

Commentaires concernant réépreuve de la bouteille CO2 :

** Bouteille CO2 valable 10 ans à réépreuve 1 seule fois au cours des 15 premières années.

*** Bouteille CO2 valable 5 ans à réépreuve à chaque révision

LES LIMITES DE L'INTERVENTION:

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge.

Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur.

Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état.

Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (38,40 € TTC).