

TARIF REVISION RADEAU PLASTIMO (REVISE TOUS LES TROIS ANS*) EN EUROS

Tarif TTC valable à partir du 01/01/2017 (Tva 20%) - révisable à tout moment sans préavis

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption (coût de la reprise et de la destruction de la pyrotechnie inclus) et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, filin et drisse de percussion, bouchon container, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

TYPE DE RADEAU	Références radeaux	REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE										TARIF TTC (€)		
		Pyrotechnie (Reprise et destruction incluses)	Comprimés	Batons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau	sans bouteille	avec bouteille**		
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	X	X	X	X	X	X						424	539
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	X	X	X	X	X	X						450	565
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	X	X	X	X	X	X						481	596
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162	X	X		X	X	X						504	619
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381	X	X		X	X	X						522	637
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383	X	X		X	X	X						543	658
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385	X	X		X	X	X						557	673
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	X	X		X	X	X						588	703
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176	X	X		X	X	X	X	X				617	732
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389	X	X		X	X	X	X	X				638	753
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391	X	X		X	X	X	X	X				689	804
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393	X	X		X	X	X	X	X				713	828
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	X	X		X	X	X	X	X				731	846
CL V 6P	16230 - 16231	X			X			X					415	531
CL II 6P <24H	16232 - 16234	X	X	X	X	X		X	X				539	654
CL II 8P <24H	16236 - 16237	X	X	X	X	X		X	X				554	669
CL II 10P <24H	16256 - 16257	X	X	X	X	X		X	X				584	700
CL II 6P >24H	16233 - 16235	X	X	X	X	X		X	X	X			595	710
CL II 8P >24H	16239 - 16242	X	X	X	X	X		X	X	X			636	751
CL II 10P >24H	16258 - 16259	X	X	X	X	X		X	X	X			695	811

Tarif applicable en France Métropolitaine sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières

* la périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales.

Commentaires concernant
réépreuve de la bouteille
CO2 :

** Bouteille CO2 valable 10 ans à réépreuve 1 seule fois au cours des 15 premières années.

*** Bouteille CO2 valable 5 ans à réépreuve à chaque révision

LES LIMITES DE L'INTERVENTION:

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge.

Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur. Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état. Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (38,40 € TTC).