

LISSES DE PONT

FER PLAT 60x8x200

PERPENDIC^{RE} AU BARROT FORME CROIX QUI REÇOIT LA PLAQUE D'EPONTILLE.

cadène galhauban
mah principal

APRES POINTAGE DE LA TOILE
POSER LISSES SOUS LE "BANDEAU"

Cadène voir détail.
Sur 2009

CADENE
GALHAUBAN
(SLOOP ou COTRE)

idem

BAS HAUBAN
ARRIERE

idem

LISSES DE BORDÉ

MEMBRURE . BARROT
EPONTILLE
QUILLE

D

VARANGUE
et RENFORT
QUILLE

E

ESPACE DE
10mm ENTRE
MEMBRURE
ET BORDÉ : SERT AU
REÇOIR DU BORDÉ
ET EVITE LE
MARQUAGE DES
TOILES PAR LA
MEMBRURE SOUS LES
CHOCs DE LA MER.

F

MEMBRURE
BARROT. QUILLE
EP. 8

QUILLE - MEMBRURE - BARROT (PORTION)
COCKPIT

G

I EST IDENTIQUE A G

MEMBRURE
ET BARROT R4

2 LISSES
HORIZONTALES
30x8

CLOISON ARRIERE
ACIER

O

voir détail
SAFRAN

GOUSSETS (ACIER
CHUTES DE TOLE)

DÉCOUPÉS ET POSITIONNÉS.

LE BORDÉ DOIT
"FILER" PARFAITEMENT. LES GOUSSETS AI-
DERONT A CES ULTIMES REGLAGES,
TOUT COMME LES LISSES.

2 TROUS DE VIDANGE
AVEC NABLE.

MEMBRURE
BARROT. EPONTILLE

M

MEMBRURE
BARROT

N

Pour cotation hauteur
des cornières
de plancher.
voir plan aménagements